

リスクアセスメント実施一覧表(労働衛生：化学物質・粉じん)

1. 作業名 (機械・設備)	2. 危険性又は有害性と発生のおそれのある 災害	3. 既存の災害防 止対策	4. リスクの見積り				5. リスク低減措 置案	4. リスクの見積り				7. 対応措置		8. 備考 (残留リスクについて)
			有害性 レベル	予測ば く露量 (EP)	望まし い管理 手法	現在実 施管理 手法	リスク	有害性 レベル	予測ば く露量 (EP)	望まし い管理 手法	措置案 の管理 手法	対 策 実施日	次年度 検討事項	
荷下ろし (廃油・化学)	フレコン袋に入った廃トナー処理中、粉じんが 多量に浮遊し、じん肺になる。	粉じんマスク及びタ イベック作業服、着 用	b	EP4	4	0	高	b	EP4	4	3			
粉体物荷下ろし (廃油・化学)	ダンプ車に積載した、粉体物をピットに降ろす 時、粉じんが飛散し、じん肺になる。	粉じん用保護マスク の着用	d	EP4	2	0	中	d	EP4	2	2			
選別 (建設廃棄物)	選別設備により選別作業をしている時、石綿 含有建材と知らずに石綿を吸引する。	受け入れ時の確認。 全体換気装置と防し んマスク及び散水教 育受講者が作業する	a	EP2	4	1	中	a	EP2	4	2			
破碎 (建設廃棄物)	集塵が不十分な破碎機の運転中、作業者が 適切な防護マスクを着用していないか、た め、埃を吸い込みじん肺になる。	局所排気装置と防 塵マスク	c	EP4	3	1	中	c	EP4	3	3			
破碎 (建設廃棄物)	破碎設備の散水機が故障し散水できない状 態で、作業を継続したため、粉塵によりじん肺 になる。	全体換気装置と防 じんマスク及び散水	c	EP4	3	1	中	c	EP4	3	2			
点検 (建設廃棄物)	ダスト調湿装置機械室内で、作業員が二硫化 炭素が発生していることに気づかず入室し、こ れを吸引する。	全体換気装置と防 毒マスク及び測定 器	B	EP3	4	1	中	B	EP3	4	2			
点検 (建設廃棄物)	焼却炉の点検・修理中に保護マスクの装着不 備により、ダイオキシン類を暴露する。	年2回の作業環境B測定 保護着、保護帽、防毒マ スク、教育受講者が作業	A	EP2	4	0	高	A	EP2	4	0			
解体 (廃油・化学)	焼却炉解体時、炉内に残留している、ダイオ キシンに接触し、じん肺及び発ガンする。	粉じんマスク及びタ イベック作業服、着 用	a	EP2	4	0	高	a	EP2	4	3			